Commune : **BAILLIF**

Rivière : **Rivière du Baillif**

# 42 rue de circonvalation

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe
**Code :** WEB_S_202311130927 **Date de mise à jour :** 13/11/2023
**Auteur :** DEAL971



Mur maison individuelle

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.74585380 / Y: 16.02272420
**(RRAF 91)UTM 20N** X: 634177.04 / Y: 1771854.38
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.7458538 / Y: 16.0227242
**Code Hydro:** 12170060 **Rive de référence:** Gauche

## 22 Octobre 2023

Altitude calculée de l'eau : **5.226 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202311131103 **Date de mise à jour :** 05/11/2024
**Auteur :** DEAL971



dépôts de matières solides

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune

## SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DEAL Guadeloupe

## COLLECTE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS - 29/09/2024

**Méthode :** GPS
**Commentaires sur le nivellement :** Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en septembre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** sol - carrelage
**Système altimétrique :** IGN 1988 (Guadeloupe)
**Altitude de la référence (en m) :** 4.786 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.440 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.226