Commune : **VIEUX-HABITANTS**

Collège Suze Angély #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202311140456 **Date de mise à jour :** 14/11/2023
Auteur : DEAL971

Entrée salle des profs

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.76543980 / Y: 16.05397170
(RRAF 91)UTM 20N X: 632060.74 / Y: 1775298.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7654398 / Y: 16.0539717

2 Octobre 2023

Altitude calculée de l'eau : **17.042 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311140636 **Date de mise à jour :** 24/10/2024
Auteur : DEAL971



Dépôts de matières solides

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (02/10/2023) - 02/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS - 10/09/2024

Méthode : Méthode combinée
Commentaires sur le nivellement : Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en octobre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX + Trimble S7
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol - carrelage
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 16.902 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 17.042 m