Commune : **WIRWIGNES** | Rivière : **Le ruisseau de la Haute Faude**

Baie vitrée de la bibliothèque municipale, 44 rue de l'Eglise.

Commentaires : Il s'agit de la baie vitrée située à droite de la porte d'entrée (lorsque l'on est face à la bibliothèque).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : WEB_S_202311201455 **Date de mise à jour :** 20/11/2023
Auteur : SACN_FD



Vue depuis la rue

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.76042270 / Y: 50.68444960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 612245.02 / Y: 7065980.59
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7604227 / Y: 50.6844496
Code Hydro: E5300670 **Rive de référence:** Droite

14 Novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **29.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 28 cm/sol devant la baie vitrée.
Il existe un repère de crue normalisé du 5 novembre 2019 à proximité sur le pont de la RD 238.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311202120 **Date de mise à jour :** 20/11/2023
Auteur : SACN_FD

Laisse de crue à 28cm/sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 15/11/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 3 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol devant la baie vitrée
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 28.750 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.280 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 29.03