Commune : **QUESTRECQUES** | Rivière : **La Liane**

# Haie en face du boulodrome, route du Moulin.

**Commentaires :** La haie se situe le long de la route du Moulin en face du jardin public, au niveau des terrains de pétanque.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Artois-Picardie
**Code :** WEB_S_202311213423 **Date de mise à jour :** 21/11/2023
**Auteur :** SACN_FD



Vue depuis la route du Moulin

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.75167536 / Y: 50.66353110
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 611588.96 / Y: 7063659.56
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7516754 / Y: 50.6635311
**Code Hydro:** E53-0020 **Rive de référence:** Gauche

## 14 Novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **21.77 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue à 56 cm/sol, sous forme d'une accumulation de branchages.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202311213847 **Date de mise à jour :** 21/11/2023
**Auteur :** SACN_FD

Laisse de crue à 56 cm/sol

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Moyen
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands

## NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 15/11/2023

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands
**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Sol au pied de la haie.
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 21.210 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.560 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 21.77