Commune : **HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE** | Rivière : **Le ruisseau d'Ecames**

# Marche au 6 Place Pauchet

**Commentaires :** Il s'agit d'une marche en bois d'un escalier d'accès à la porte d'entrée, la 6 ème marche en partant du trottoir ou la 2 ème en partant du palier devant la porte d'entrée.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Artois-Picardie
**Code :** WEB_S_202311294346 **Date de mise à jour :** 29/11/2023
**Auteur :** SACN_FD



Vue depuis la rue

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.67539721 / Y: 50.65549580
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 606172.13 / Y: 7062852.29
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6753972 / Y: 50.6554958
**Code Hydro:** E5310650 **Rive de référence:** Gauche

## 14 Novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **13.04 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Laisse de crue sur la 6 ème marche de l'escalier en partant du trottoir.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202311294814 **Date de mise à jour :** 29/11/2023
**Auteur :** SACN_FD

L'eau a atteint la 6 éme marche en partant du bas

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands

## NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 15/11/2023

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands
**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 13.040 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 13.04