Commune : **LE MAS-D'AZIL** | Rivière : **L' Arize**

Bord de la D119, à proximité de l'église de Reynaude

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : 23_ARIZ22_S_43 **Date de mise à jour :** 05/12/2023
Auteur : SPC GTL



Photo © SURVEY

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.33505420 / Y: 43.05773210
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 564262.83 / Y: 6219033.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3350542 / Y: 43.0577321
Code Hydro: O07-0400 **Rive de référence:** Gauche

10 Janvier 2022

Altitude calculée de l'eau : **330.513 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : alignement de vegetaux dans talus bord de route

GÉNÉRAL

Code : 23_ARIZ22_R_43_1 **Date de mise à jour :** 05/12/2023
Auteur : SPC GTL

Photo © SURVEY

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUR L'ARIZE - 15/05/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SURVEY

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 17/01/2022

Méthode : GPS
Organisme : SURVEY
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : SOL
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 330.513 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 330.513 m