Commune : **TOURNON-SAINT-MARTIN** | Rivière : **La Creuse**

4 rue de l'abattoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : 23VCA_VT_S_126 **Date de mise à jour :** 11/12/2023
Auteur : SPC VCA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.95305000 / Y: 46.73663000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543718.67 / Y: 6628305.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.95305 / Y: 46.73663
Code Hydro: L---0070 **Rive de référence:** Non renseigné

Mars 2007

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code laisse = 93

GÉNÉRAL

Code : 23VCA_VT_R_126_1 **Date de mise à jour :** 11/12/2023
Auteur : SPC VCA

Photo du repère – auteur : SPC VT

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LAISSES DES CRUES DE 2006, 2007 ET 2008 SUR LE TERRITOIRE VIENNE-THOUET - 11/07/2008

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vienne – Charente – Atlantique

REPÉRAGE POST-CRUE - 20/07/2007

Méthode : Non renseigné
Organisme : SPC Vienne – Charente – Atlantique
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m