Commune : **MONTIVILLIERS** | Rivière : **La Lézarde**

# Sol du terre plein, ZAC des 2 Rivières.

**Commentaires :** Terre plein à proximité passage piéton au pied du parking aérien, ZAC des 2 Rivières

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_202312225221 **Date de mise à jour :** 23/08/2024
**Auteur :** RDI76



passage piéton face enseigne Picard

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.18884607 / Y: 49.52680390
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 496432.1 / Y: 6940011.9
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1888461 / Y: 49.5268039
**Code Hydro:** H73-0400 **Rive de référence:**

# 5 Décembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **4.69 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Laisse de végétation au sol sur la pelouse, à 150 cm (vers le parking) du poteau du panneau de signalisation.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202312220253 **Date de mise à jour :** 23/08/2024
**Auteur :** RDI76


1 mètre 50 au sol à partir du poteau de signalisation passage piéton (point d'attention : passages de voitures qui ont pu faire remonter la laisse de végétation)

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Moyen
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE PHE SUITE À LA CRUE DE LA LÉZARDE 5 DÉCEMBRE 2023 - 06/12/2023

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDTM 76

## NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 22/08/2024

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands
**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm.
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 4.690 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 4.69