Commune : **CUSSET** | Rivière : **Le Sichon**

N°30 de l'Impasse du Champ d'Auger

Commentaires : Ce poteau électrique se situe au bord de la route de l'impasse du Champ d'Auger au niveau de la maison au numéro N°30. Plus précisément, il se trouve à proximité du portail d'accès à la maison.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202401044749 **Date de mise à jour :** 04/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.46376015 / Y: 46.12976820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 735806.92 / Y: 6558989.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4637602 / Y: 46.1297682
Code Hydro: K30-0310 **Rive de référence:** Droite

22 Mai 2012

Altitude calculée de l'eau : **274.185 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Ce repère de crue a été établi à partir d'une photographie issue de la crue du 22 mai 2012. L'eau s'est arrêtée à 1 m environ après la limite du chemin et de la route. Comme référence, le poteau électrique, cela représente 0.05m au dessus du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401045856 **Date de mise à jour :** 04/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES JUIN 2023 (SPC LACI) - 12/06/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 13/06/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol naturel
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 274.135 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.050 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 274.185