Commune : **ROUEN**

Porte de garage, au 109 rue Verte.

Commentaires : Porte de garage semi enterré au 109 rue Verte (cabinet médical)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202401041950 **Date de mise à jour :** 23/10/2025
Auteur : RDI76



Porte de garage semi-enterré à l'intérieur de la résidence

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09453364 / Y: 49.45623410
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561811.67 / Y: 6930203.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0945336 / Y: 49.4562341

4 juin 2022

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 60 cm/sol.
Les réseaux d'eaux pluviales n'ont pas été en capacité d'absorber les pluies qui ont été d'une intensité extrême. Les réseaux ainsi saturés, le phénomène n'a fait que s'aggraver. Le ruissellement sur la voirie est alors devenu tellement intense qu'il est devenu très dangereux pour les piétons (un décès dans la rue Verte) comme pour les automobilistes.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401042308 **Date de mise à jour :** 23/10/2025
Auteur : RDI76

trace d'eau boueuse sur porte de garage semi-enterré à environ 60 cm du sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DDTM 76