Commune : **LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR**

# Muret en briques, devant parking, rue Gustave Binet

**Commentaires :** Le muret est sur la gauche de la chaussée (en faisant face à la rivière), au niveau de la clôture qui longe un autre parking sur la droite de la chaussée.
Le cours d'eau est l'Orange, affluent de la Seine.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_202401055759 **Date de mise à jour :** 05/01/2024
**Auteur :** SPC.SACN



Vue depuis la rue Gustave Binet.

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.27141279 / Y: 49.40485370
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 501939.93 / Y: 6926241.76
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2714128 / Y: 49.4048537

# 5 Décembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crues sur le muret à une cinquantaine de cm/sol.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202401050221 **Date de mise à jour :** 05/01/2024
**Auteur :** SPC.SACN

Laisse de crue à environ 50 cm/sol

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Moyen
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands

## NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 06/12/2023

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands
**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)