Commune : **CUSSET** | Rivière : **Le Jolan**

18 Rue Olivier Grasset

Commentaires : Ce site se trouve sur la rampe du trottoir en bois de la rue Olivier Grasset en face du numéro N°18 et à proximité d'une entrée annexe du collègue Maurice Constantin Weyer.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : WEB_S_202401104303 **Date de mise à jour :** 10/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.45294582 / Y: 46.13663750
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 734967.58 / Y: 6559747.83
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4529458 / Y: 46.1366375
Code Hydro: K3074000 **Rive de référence:** Gauche

8 Août 2013

Altitude calculée de l'eau : **269.351 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Ce repère de crue a été établi à partir d'une photographie issue de la crue du 08 août 2013. L'eau a atteint le bas de la rambarde de protection du Jolan, plus précisément elle est montée jusqu'au premier boulon de la fixation (le + en bas), soit à 0.10m au dessus du sol (trottoir). L'eau a aussi débordé sur la route jusqu'au trottoir d'en face.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401105726 **Date de mise à jour :** 10/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue de la photo en 2013

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES JUIN 2023 (SPC LACI) - 12/06/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 27/06/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 269.251 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 269.351