Commune : **BELLERIVE-SUR-ALLIER** | Rivière : **L' Allier**

Entrée Palais du Lac

Commentaires : Le Palais du Lac se situe au niveau du Centre Omnisports Pierre Coulon, en bordure du Lac d'Allier. Plus précisément, il se trouve à l'entrée de cette salle polyvalente.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202401153956 **Date de mise à jour :** 15/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.40964851 / Y: 46.13731670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 731624.65 / Y: 6559804.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4096485 / Y: 46.1373167
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

Septembre 1866

Altitude calculée de l'eau : **253.252 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Ce repère de crue est un repère normalisé de forme macaron. Il est situé à gauche de l'entrée à côté de la vitrine à 0.77m au dessus du sol bitumé dans le coin du mur.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401155026 **Date de mise à jour :** 15/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : Septembre 1866
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Oui
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES JUIN 2023 (SPC LACI) - 12/06/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 28/06/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol bitumé
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 252.482 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.770 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 253.252 m