Commune : **CONTIGNY** | Rivière : **L' Allier**

Ferme La Bergerie

Commentaires : Ce site se trouve au niveau de la ferme du lieu-dit la Bergerie, plus précisément, sur le coin du bâtiment en parpaing (pilier en fer rouge)à gauche en rentrant dans la ferme.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202401163753 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.32441214 / Y: 46.35190730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724946.59 / Y: 6583604.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3244121 / Y: 46.3519073
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

5 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **227.136 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Ce repère de crue est un témoignage oral du propriétaire de la ferme. L'eau a atteint la cour de la ferme, plus précisément, elle est montée à 0.15m au dessus du sol naturel par rapport au bâtiment agricole en parpaing.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401164336 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES JUIN 2023 (SPC LACI) - 12/06/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 29/06/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol naturel
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 226.986 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 227.136