Commune : **LOCHES** | Rivière : **L' Indre**

Centre Hospitalier Paul Martinais, Urgences

Commentaires : Ce site se trouve à proximité des urgences du Centre Hospitalier Paul Martinais, plus précisément, ce bâtiment se situe à côté du jardinet de repos de ce complexe.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S_202401265355 **Date de mise à jour :** 26/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.00288107 / Y: 47.12727450
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 548619.61 / Y: 6671581.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0028811 / Y: 47.1272745
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Droite

20 Décembre 1982

Altitude calculée de l'eau : **70.674 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Ce repère de crue a été établi à partir d'une photographie issue de la crue de décembre 1982. L'eau a atteint la cour des urgences et de l'hôpital, plus précisément, le repère se trouve à 0.20 m au dessus du coin du bâtiment à côté du jardinet.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401260402 **Date de mise à jour :** 26/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue de la photo en décembre 1982

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 24/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol bitumé
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 70.474 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.674