Commune : **COURCAY** | Rivière : **L' Indre**

Pont de Courçay sur l'Indre, D83

Commentaires : Ce site se trouve sur le parement du pont de la route D83, plus précisément, à 1 mètre et à gauche de la première arche qui sert à la circulation piétonne. Cet ensemble est composé d'une échelle limnimétrique, 5 repères et un panneau d'information sur les inondations.

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S_202401310933 **Date de mise à jour :** 31/01/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.87600389 / Y: 47.24945250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 539369.66 / Y: 6685399.08
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8760039 / Y: 47.2494525
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Droite

12 Mai 1985

Altitude calculée de l'eau : **61.601 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Ce repère de crue est une plaque rectangulaire constituée d'un trait et d'un écrit, il se trouve à droite de l'échelle limnimètrique au niveau des -1.23 m de celle-ci. Plus précisément, il se situe à 1.20 m en-dessous de la rambarde.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401313837 **Date de mise à jour :** 31/01/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : 12 mai 1985
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 24/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Haut du parement (pied bétonné rambarde)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 62.801 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 61.601 m