Commune : **COURCAY** | Rivière : **L' Indre**

5 Rue du Moulin, Escalier

Commentaires : Ce site se trouve sur la propriété de la rue du Moulin au numéro N°5, plus précisément, au niveau de l'escalier à l'entrée de la maison principale.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S_202402015455 **Date de mise à jour :** 01/02/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.87529062 / Y: 47.24838950
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 539312.55 / Y: 6685282.49
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8752906 / Y: 47.2483895
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **61.255 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Ce repère de crue a été établi à partir d'une photographie issue de la crue de juin 2016. L'eau a atteint l'escalier de l'entrée de la maison, plus précisément, elle est arrivée à 0.08 m en-dessous de la dernière marche de celui-ci.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202402010104 **Date de mise à jour :** 01/02/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 24/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Haut marche escalier
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 61.335 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.080 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 61.255 m