Commune : **APREMONT-SUR-ALLIER** | Rivière : **L' Allier**

Maison avec Tour (face route D45) N°16, D45

Commentaires : Ce site se trouve sur la route Madame Eugène Schneider (D45), sur la maison face à l'entrée du château au numéro N°16. Plus précisément, sur l'angle de la tourelle côté route D45 et côté amont.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202402055516 **Date de mise à jour :** 05/02/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.04813581 / Y: 46.90540790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703664.08 / Y: 6645025.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0481358 / Y: 46.9054079
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

15 Septembre 1875

Altitude calculée de l'eau : **177.301 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque gravée avec un écrit. Elle se trouve sur l'angle en pierre de la maison côté route. Plus précisément, elle est située à 0.97 m au dessus du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202402052019 **Date de mise à jour :** 05/02/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Texte : CRUE 15 SEPTEMBRE 1875
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 17/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 176.331 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.970 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 177.301 m