Commune : **BLERE** | Rivière : **Le Cher**

22 Rue Coueseau

Commentaires : Ce site se trouve au niveau de l'intersection entre la rue Coueseau et la route D376. Plus précisément, il se situe en face de la maison au numéro N°22 de la rue Coueseau et à côté des panneaux de situation.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : WEB_S_202402091557 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.98781654 / Y: 47.32858880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 548047.75 / Y: 6693965.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9878165 / Y: 47.3285888
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Gauche

Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **55.4769 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Ce repère de crue a été établi à partir d'une photographie issue de la crue de mai 2001. L'eau a atteint la rue Coueseau en totalité. Cette photo a été prise après le pic de crue, on constate des indices sur de traces sur les murs et la route, il faut rajouter 0.15 m de hauteur sur le niveau de l'eau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202402092726 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : SPC LACI

Vue de la photo en 2001

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 10/10/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol de la route
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.327 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.4769