Commune : **OTA** | Rivière : **Porto**

Rive droite du Porto - Marine de Porto - Route

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : 24_PORTO_S_4 **Date de mise à jour :** 16/02/2024
Auteur : amfromental



Vue du site, DDT2A, 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.69371352 / Y: 42.26718820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1170155.48 / Y: 6146631.09
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.6937135 / Y: 42.2671882
Code Hydro: Y7910500 **Rive de référence:** Droite

4 Novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Limite PHE.

GÉNÉRAL

Code : 24_PORTO_R_4_1 **Date de mise à jour :** 16/02/2024
Auteur : amfromental

Vue rapprochée du repère, DDT2A, 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS LAISSES SUITE À LA CRUE DU 04/11/2023 DU PORTO - 07/11/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

NIVELLEMENT INITIAL - 07/11/2023

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Commentaires sur le nivellement : Limite PHE
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : route
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m