Commune : **MASSIAC** | Rivière : **L' Alagnon**

Stade de Courcelles, Entre ancienne piscine et tribune

Commentaires : Ce site se trouve au niveau du stade de Courcelles sur l'avenue du même nom de la route N122. Plus précisément, il est situé entre la fin des tribunes du Stade de football et de l'ancienne piscine, au pied du mur en pierre au niveau du parking de service.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202402211810 **Date de mise à jour :** 21/02/2024
Auteur : SPC LACI



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.19058896 / Y: 45.24772930
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 714951.87 / Y: 6460950.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.190589 / Y: 45.2477293
Code Hydro: K25-0300 **Rive de référence:** Gauche

5 Novembre 1994

Altitude calculée de l'eau : **541.219 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Ce repère de crue est un témoignage oral de la crue de novembre 1994. L'eau a atteint le pied du mur en pierre qui fait office de clôture entre la propriété privée et le complexe sportif. Plus précisément, elle est montée à 0.10 m au-dessus du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202402212331 **Date de mise à jour :** 21/02/2024
Auteur : SPC LACI

Vue du repère en 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 04/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 541.119 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 541.219 m