Commune : **SAINT-DESIR** | Rivière : **La Touques**

Intérieur du garage au 1 résidence Malicorne

Commentaires : D'après le témoignage du fils de la propriétaire Mme. Audra, un niveau a été marqué dans le garage (photo). Il a été reprojeté à l'extérieur du bâtiment et confirmé par une photo post crue prise le matin (encart).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202403132620 **Date de mise à jour :** 13/03/2024
Auteur : valerieUR

Vue intérieure du garage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20566586 / Y: 49.13351840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496101.62 / Y: 6896244.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2056659 / Y: 49.1335184
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Droite

25 juin 2019

Altitude calculée de l'eau : **57.51 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : D'après le témoignage du fils de la propriétaire Mme. Audra, un niveau a été marqué dans le garage (photo). Il a été reprojeté à l'extérieur du bâtiment et confirmé par une photo post crue prise le matin (encart).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202403133159 **Date de mise à jour :** 22/05/2025
Auteur : valerieUR


Vue depuis le garage

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX RÉALISÉ PAR LE CABINET DH&E - 12/01/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

LEVÉ GPS - 12/01/2023

Méthode : GPS
Description référence du repère : Marque faite dans le garage
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 56.370 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 57.51 m