Commune : **ROUEN** | Rivière : **La Seine**

Bardage du hangar 105, quai Jean de Béthencourt

Commentaires : Le bardage est situé, coté Seine, façade Nord, au pied de l'escalier du restaurant "Rodizio Brazil" , en face du Bollar 191.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202404290910 **Date de mise à jour :** 02/07/2024
Auteur : RDI76



Vue depuis le quai en amont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.07813056 / Y: 49.43992900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 560578.16 / Y: 6928418.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0781306 / Y: 49.439929
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Gauche

9 Avril 2024

Altitude calculée de l'eau : **5.3 m**

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Hangar 105, quai Jean de Béthencourt, au pied de l'escalier. Marque au marqueur noir sur l'angle du bardage métallique à 44 cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202404291819 **Date de mise à jour :** 02/07/2024
Auteur : RDI76

Laisse d'inondation sur le bardage métallique

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE TEMPÊTE PIERRICK - 10/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 76

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 12/06/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 4 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du bardage
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 4.860 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.440 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.3