Commune : **ROUEN** | Rivière : **La Seine**

Soubassement terrasse restaurant, 5 Quai Boisguilbert.

Commentaires : Soubassement en inox à l'angle "aval" du hangar (1 er hangar en partant du pont Guillaume Le conquérant)

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202405043200 **Date de mise à jour :** 04/05/2024
Auteur : SPC.SACN



Vue depuis le quai en aval

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.07981247 / Y: 49.44113660
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 560703.42 / Y: 6928549.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0798125 / Y: 49.4411366
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Droite

8 Avril 2024

Altitude calculée de l'eau : **5.1 m**

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Plusieurs laisses de crues sont visibles sur le soubassement, on en retient 2 qui sont recoupées avec les laisses situées à proximité, elles correspondent aux pics de marées du 8/04 à 15h15 et du 9/04 à 16h00.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202405043938 **Date de mise à jour :** 04/05/2024
Auteur : SPC.SACN

Laisse de crue à 20 cm/sol.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 30/04/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pied du soubassement de la terrasse.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 4.900 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.1 m