Commune : **CAPESTERRE-BELLE-EAU**

# Bananier CBE - MGVH

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe
**Code :** WEB_S_202405164646 **Date de mise à jour :** 16/05/2024
**Auteur :** DEAL971



Vue entre la maison et la ravine

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.60364390 / Y: 16.00134300
**(RRAF 91)UTM 20N** X: 649409.96 / Y: 1769585.88
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.6036439 / Y: 16.001343

## 16 Septembre 2022

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** La maison se situe dans une cuvette, en rive droite de la ravine Jean-Pierre. Elle fait l'objet d'un statut MGVH. L'inondation est arrivée très rapidement (une dizaine de minutes) et est repartie rapidement également (une vingtaine de minutes).
La hauteur atteinte par l'eau a été prise depuis la socle de la maison : 2.70m, et depuis la terrasse en hauteur : 0.35m.
La hauteur maximale a été atteinte lors de l'épisode Fiona (16/09/2022) mais s'est reproduit avec moins d'intensité lors de l'épisode Tammy (23/10/2023).

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202405165214 **Date de mise à jour :** 16/05/2024
**Auteur :** DEAL971

PHE depuis le socle de la maison

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune

## COLLECTE POST-INONDATION (FIONA)

**Méthode :** Autre
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.700 m