Commune : **MONTMORILLON** | Rivière : **La Gartempe**

# Face au numéro 36

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique
**Code :** 24VCA_PAQ_S_80 **Date de mise à jour :** 21/05/2024
**Auteur :** SPC VCA



Vue du site – Auteur : SPC LACI

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.86653350 / Y: 46.42520470
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 536180.49 / Y: 6593906.85
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.8665335 / Y: 46.4252047
**Code Hydro:** L5--0180 **Rive de référence:** Gauche

## 30 Mars 2024

Altitude calculée de l'eau : **89.928 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Gartempe 11

## GÉNÉRAL

**Code :** 24VCA_PAQ_R_80_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2024
**Auteur :** SPC VCA

Vue de la laisse – Auteur : SPC LACI

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Vienne – Charente – Atlantique

## RELEVÉ POST-CRUE - 03/04/2024

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre
**Commentaires sur le nivellement :** Précision nivellement : Bonne
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 89.098 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.830 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 89.928