Commune : **CHINON** | Rivière : **La Vienne**

Grillage à l'arrière sanitaires publics

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : 24VCA_PAQ_S_9 **Date de mise à jour :** 21/05/2024
Auteur : SPC VCA



Vue du site – Auteur : SPC MLA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.23624740 / Y: 47.16404810
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490672.63 / Y: 6677415.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2362474 / Y: 47.1640481
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Gauche

1er Avril 2024

Altitude calculée de l'eau : **35.3 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code laisse : chinon3 - Moitié première case entière du grillage, mauvaise réception GPS - Finesse : Moyenne - Confiance : Certaine

GÉNÉRAL

Code : 24VCA_PAQ_R_9_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2024
Auteur : SPC VCA

Vue de la laisse – Auteur : SPC MLA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vienne – Charente – Atlantique

RELEVÉ POST-CRUE - 03/04/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Maine – Loire aval
Commentaires sur le nivellement : Précision nivellement : Mauvaise
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol caillouteux au pied du grillage
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 34.940 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.360 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.3 m