Commune : **COURCHATON**

23 rue de la Madeleine

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : WEB_S_202406144334 **Date de mise à jour :** 14/06/2024
Auteur : MISSION-RDI70



35 cm à partir de la jointure de porte

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.54189382 / Y: 47.51542450
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 966478.6 / Y: 6718761.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.5418938 / Y: 47.5154245

2 Juin 2024

Altitude calculée de l'eau : **330.548 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202406144629 **Date de mise à jour :** 03/09/2024
Auteur : MISSION-RDI70

MARQUE

Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune



35 cm par rapport à la jointure de porte

PORTE D'ENTRÉE - 28/08/2024

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 330.198 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 330.548 m