Commune : **LODEVE** | Rivière : **La Lergue**

Berge sous le 10 boulevard Prosper Gély

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 24ORB23_S_140 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : SPC MO



Vue du site, auteur: OTEIS, 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.32307770 / Y: 43.73041730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 726035.33 / Y: 6292430.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3230777 / Y: 43.7304173
Code Hydro: Y22-0400 **Rive de référence:** Droite

16 Septembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **157.186 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Equerre béton sous la promenade du boulevard

GÉNÉRAL

Code : 24ORB23_R_140_1 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : SPC MO

Vue du repère, auteur: OTEIS, 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RELEVÉS RÉALISÉE SUITE À LA CRUE DE L'ORB DE SEPTEMBRE 2023 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 22/09/2023

Méthode : GPS
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 157.186 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 157.186 m