Commune : **SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE** | Rivière : **La Touques**

Façade pavillon, 10 rue Lecorneur.

Commentaires : Il s'agit de la façade "Est" située à l'arrière de la maison.
Le site est à proximité de la porte arrière du pavillon, qui donne accès au jardin.
Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est La Martiniére.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202406201652 **Date de mise à jour :** 20/06/2024
Auteur : SPC.SACN



Vue de la rue Lecorneur

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21447150 / Y: 49.11012000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496652.1 / Y: 6893620.85
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2144715 / Y: 49.11012
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Gauche

12 Mai 2024

Altitude calculée de l'eau : **55.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 34cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202406202529 **Date de mise à jour :** 20/06/2024
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 17/05/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pied du mur.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.460 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.340 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.8