Commune : **SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE** | Rivière : **La Touques**

Porte de garage, 510 route de livarot

Commentaires : La porte du garage est en PVC.
Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est La Martiniére.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202406280310 **Date de mise à jour :** 28/06/2024
Auteur : SPC.SACN



Vue depuis la cour d'accès

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.21227835 / Y: 49.10857370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496485.99 / Y: 6893454.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2122783 / Y: 49.1085737
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Gauche

12 Mai 2024

Altitude calculée de l'eau : **57.22 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 38 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202406280807 **Date de mise à jour :** 28/06/2024
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 12/06/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du garage.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 56.840 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.380 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 57.22 m