Commune : **LAMBALLE-ARMOR** | Rivière : **Le Gouessant**

Centre technique municipal

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_22093_025 **Date de mise à jour :** 28/06/2024
Auteur : SPC VCB

Centre technique municipal

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.51633708 / Y: 48.46535650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 292538.61 / Y: 6832581.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5163371 / Y: 48.4653565
Code Hydro: J13-0300 **Rive de référence:** Gauche

28 2010

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC_22093_025_2010 **Date de mise à jour :** 28/06/2024
Auteur : SPC VCB



Porte du garage du centre technique municipal

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VILLE DE LAMBALLE - 28/02/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

PORTE DU GARAGE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Description référence du repère : Niveau de l'inondation sur le seuil de la porte du garage du centre technique municipal
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.740 m