Commune : **BAILLIF**

Habitation à proximité de la tour Labat

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202407040959 **Date de mise à jour :** 08/07/2024
Auteur : Esteban Loisy



Mur de la maison façade littorale

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.74667490 / Y: 16.01351470
(RRAF 91)UTM 20N X: 634095.33 / Y: 1770834.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7466749 / Y: 16.0135147

2 Juillet 2024

Altitude calculée de l'eau : **4.015 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires :

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202407041000 **Date de mise à jour :** 05/11/2024
Auteur : Esteban Loisy

Mur de la maison façade littorale

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION BÉRYL (02/07/2024) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS - 29/09/2024

Méthode : Méthode combinée
Organisme : DEAL Guadeloupe
Commentaires sur le nivellement : Mesure négative depuis le haut du mur orange.
Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en septembre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX + mètre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : haut du mur orange
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 5.675 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.660 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.015