Commune : **BOUILLANTE**

Route de Fromager (RN2) #3

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202407052429 **Date de mise à jour :** 05/07/2024
Auteur : DEAL971



Vue d'ensemble - façade côté route

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.77605200 / Y: 16.15875260
(RRAF 91)UTM 20N X: 630856.69 / Y: 1786884.85
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.776052 / Y: 16.1587526

2 Juillet 2024

Altitude calculée de l'eau : **2.578 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202407052845 **Date de mise à jour :** 05/11/2024
Auteur : DEAL971

Dépôts de matières solides

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION BÉRYL (02/07/2024) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS - 28/09/2024

Méthode : GPS
Organisme : DEAL Guadeloupe
Commentaires sur le nivellement : Mesure prise depuis le haut du mur, sous la fenêtre à barreaux.
Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en septembre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : bas de l'encadrement de la fenêtre
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 3.638 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.060 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.578 m