Commune : **BOUILLANTE**

Route de Fromager (RN2) #7

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202407054815 **Date de mise à jour :** 05/07/2024
Auteur : DEAL971



Emrpise de la zone inondée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.77608480 / Y: 16.15475410
(RRAF 91)UTM 20N X: 630855.81 / Y: 1786442.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7760848 / Y: 16.1547541

2 Juillet 2024

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202407054849 **Date de mise à jour :** 05/07/2024
Auteur : DEAL971

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION BÉRYL (02/07/2024) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe