Commune : **POINTE-NOIRE**

# Maison rue Saint Jean N2

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe
**Code :** WEB_S_202407090453 **Date de mise à jour :** 09/07/2024
**Auteur :** Esteban zoily



Maison détruite par les vagues

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.78693500 / Y: 16.22818780
**(RRAF 91)UTM 20N** X: 629647.63 / Y: 1794560.1
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.786935 / Y: 16.2281878

## 2 Juillet 2024

Nature de l'inondation : **Submersion marine** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Maison détruite par les vagues (galets).
Route barrée par les dépôts (sable et galets).
Commerces inondées de l'autre coté de la route.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202407090454 **Date de mise à jour :** 09/07/2024
**Auteur :** Esteban zoily

Maison détruite par les vagues

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune

## SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION BÉRYL (02/07/2024) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DEAL Guadeloupe