Commune : **LISIEUX** | Rivière : **L' Orbiquet**

Mur de sousbassement du pont sous la voie verte.

Commentaires : Le pont est situé au niveau de la sortie d'un thalweg sec qui arrive de l'autre coté de la D613.
Le mur est celui de gauche (en faisant face à la rivière).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202407190519 **Date de mise à jour :** 19/07/2024
Auteur : SPC.SACN



Vue depuis la berge de l'Orbiquet

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.24359305 / Y: 49.13434720
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 498871.2 / Y: 6896239.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2435931 / Y: 49.1343472
Code Hydro: I02-0400 **Rive de référence:** Gauche

21 Mai 2024

Altitude calculée de l'eau : **48.72 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Laisse de crue à 129 cm/ au haut du tablier du pont.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202407191115 **Date de mise à jour :** 19/07/2024
Auteur : SPC.SACN

Laisse de crue à 129 cm/haut du pont

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 16/07/2024

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 1 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol du pont (la référence altimétrique est au dessus du repère)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 50.010 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.290 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 48.72 m