Commune : **MALEMORT**

Les Horts

Commentaires : Hydrographie : ruisseau des Saulières

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_DDT19_S_142 **Date de mise à jour :** 23/07/2024
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.56436950 / Y: 45.17561580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 587234.04 / Y: 6453948.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5643695 / Y: 45.1756158

5 Juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Code : L16 - au bord du ruisseau, l'eau est arrivée à la plateforme blanche (au niveau de l'arbre). - Fiabilité : moyenne

GÉNÉRAL

Code : 24GAD_DDT19_R_142_1 **Date de mise à jour :** 23/07/2024
Auteur : SPC GAD

Photo de la laisse ou du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES – LA COUZE, LE PIAN, LE R. DES SAULIÈRES, LA PLANCHE, LA LOYRE - 31/12/2012

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ARTELIA