Commune : **COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES** | Rivière : **La Courtonne**

Poteau de clôture, cour club de Foot "ES Courtonnaise"

Commentaires : Le poteau se situe à l'angle de la cour, face au passage à gué de La Courtonne, rue de la Forge.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202408072833 **Date de mise à jour :** 07/08/2024
Auteur : SPC.SACN



Vue depuis le passage à gué.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.36849126 / Y: 49.08379170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 507793.93 / Y: 6890308.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3684913 / Y: 49.0837917
Code Hydro: I02-0410 **Rive de référence:** Gauche

21 Mai 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Laisse de crue à 49.5 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202408074144 **Date de mise à jour :** 07/08/2024
Auteur : SPC.SACN

Laisse de crue à 49.5 cm/sol.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands