Commune : **VIEUX-FORT** | Rivière : **Ravine Lacroix**

# Pont ravine Lacroix Route de Beaurivage

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe
**Code :** WEB_S_202410014749 **Date de mise à jour :** 04/10/2024
**Auteur :** Léa Garandeau



Vue en direction de la rue de Beaurivage, depuis habitation en amont du pont

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.69490230 / Y: 15.94884030
**(RRAF 91)UTM 20N** X: 639680.25 / Y: 1763713.57
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.6949023 / Y: 15.9488403
**Code Hydro:** 11300140 **Rive de référence:**

## 26 Septembre 2024

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Inondation de la route, du parking voitures et maison en aval de la route de Beaurivage à chaque épisode de pluie abondante. L'eau est arrivée à hauteur du parapet.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202410012618 **Date de mise à jour :** 04/10/2024
**Auteur :** Léa Garandeau

Parapet du pont, côté amont

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune

## SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44 26/09/24, DEAL GUADELOUPE -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DEAL Guadeloupe

## CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION

**Méthode :** Autre
**Organisme :** DEAL Guadeloupe
**Commentaires sur le nivellement :** PHE prise depuis la limite haute du parapet côté amont du pont de la ravine.
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.140 m