Commune : **TERRE-DE-HAUT**

Rue de la Saline

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202410032710 **Date de mise à jour :** 03/10/2024
Auteur : DEAL971



Couloir séparant les deux batiments

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.57828920 / Y: 15.87143310
(RRAF 91)UTM 20N X: 652221.33 / Y: 1755230.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.5782892 / Y: 15.8714331

26 Septembre 2024

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410033439 **Date de mise à jour :** 03/10/2024
Auteur : DEAL971

Dépôts de matières solides sur le mur

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44 26/09/24, DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION

Méthode : Autre
Organisme : DEAL Guadeloupe
Référence nivelée : Autre type de référence
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.230 m