Commune : **LONGVILLIERS** | Rivière : **La Dordogne**

Le site est situé au 1 Rue de Cormont

Commentaires : Le site est un panneau routier d'information.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : 00_Dordonne_PHE_2024_N°89
Date de mise à jour : 21/10/2024
Auteur : SYMCEA



Le site est un panneau routier.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.72844143 / Y: 50.54410620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 609729.31 / Y: 7050380.64
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7284414 / Y: 50.5441062
Code Hydro: E5410750 **Rive de référence:** Droite

2023

Altitude calculée de l'eau : **32.97 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Le repère est situé sur un panneau routier d'information.

GÉNÉRAL

Code : 00_Dordonne_PHE_2024_N°89
Date de mise à jour : 21/10/2024
Auteur : SYMCEA

Le repère se trouve sur un panneau routier d'information

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui
État du repère : Moyen
Pérennité : Moyenne
Repère calculé : Oui
PHEC : Non renseigné

LE NIVELLEMENT A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LE SYMCÉA, QUI N'EST PAS UN EXPERT GÉOMÈTRE. PAR CONSÉQUENT, LA VALEUR INDIQUÉE EST À TITRE INDICATIF. - 02/02/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Le niveau de l'eau a été établi à partir d'un témoignage oral. Deux épisodes d'inondations ont eu lieu en novembre et décembre 2023, mais nous ne disposons que d'une mesure de hauteur pour une seule date, qui reste indéterminée (novembre ou décembre 2023). La commune n'avait jamais connu une inondation de cette envergure auparavant, les débordements d'eau se limitant souvent à effleurer le sol.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : La référence de nivèlement est à ras du sol.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 32.270 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 32.97 m