Commune : **HALINGHEN**

Le site est situé au 282 Route de Samer.

Commentaires : Le site est le mur d'une dépendance dans une ferme.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : 00_Ruissellement_PHE_2024_N°102
Date de mise à jour : 28/10/2024
Auteur : SYMCEA



Le site est un mur en parpaing.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.69490440 / Y: 50.60297620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 607457.07 / Y: 7056977.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6949044 / Y: 50.6029762

Novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **113.17 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Le repère est localisé sur un mur en parpaing.

GÉNÉRAL

Code : 00_Ruissellemnt_PHE_2024_N°102
Date de mise à jour : 28/10/2024
Auteur : SYMCEA

Le repère est un mur en parpaing.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui
État du repère : Moyen
Pérennité : Moyenne
Repère calculé : Oui
PHEC : Non renseigné

LE NIVELLEMENT A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LE SYMCÉA, QUI N'EST PAS UN EXPERT GÉOMÈTRE. PAR CONSÉQUENT, LA VALEUR INDIQUÉE EST À TITRE INDICATIF. - 07/02/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Le niveau atteint par l'eau a été déterminé sur la base d'un témoignage oral.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : La référence de nivèlement est à ras du sol.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 112.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.17