Commune : **BEAUMERIE-SAINT-MARTIN** | Rivière : **La Canche**

Le site est situé au 87 Route Nationale

Commentaires : Le site est un poteau électrique en béton.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : 00_Canche_PHE_2024_N°118
Date de mise à jour : 04/11/2024
Auteur : SYMCEA



Le site est un poteau électrique en béton

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.80293789 / Y: 50.45409700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 614865.55 / Y: 7040271.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8029379 / Y: 50.454097
Code Hydro: E54-003-
Rive de référence: Gauche

Novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **7.51 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Le repère est localisé sur un poteau électrique en béton.

GÉNÉRAL

Code : 00_Canche_PHE_2024_N°118
Date de mise à jour : 04/11/2024
Auteur : SYMCEA

MARQUE

Visibilité : Oui
Pérennité : Moyenne
PHEC : Non renseigné
État du repère : Moyen
Repère calculé : Oui

Le repère se trouve sur un poteau électrique.

LE NIVELLEMENT A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LE SYMCÉA, QUI N'EST PAS UN EXPERT GÉOMÈTRE. PAR CONSÉQUENT, LA VALEUR INDIQUÉE EST À TITRE INDICATIF. - 27/02/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Selon un témoignage oral, il y avait eu un épisode d'inondation en novembre 2023, dont le niveau d'eau atteint n'est pas identifié.
Le repère identifié ne correspond pas au niveau d'eau atteint lors de l'événement de novembre 2023, mais plutôt au niveau observé lors du nivellement effectué le 27 février 2024.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : La référence de nivèlement est à ras du niveau d'eau.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 7.510 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.51