Commune : **NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL** | Rivière : **La Course**

Le site est situé au Rue de Montreuil

Commentaires : Le site est une marche d'escalier, à l'entrée de la maison de santé de La Chartreuse.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : 00_Canche_PHE_2024_N°124
Date de mise à jour : 08/11/2024
Auteur : SYMCEA



Le site est la première marche d'un escalier.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.77381921 / Y: 50.47204910
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 612825.86 / Y: 7042302.82
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7738192 / Y: 50.4720491
Code Hydro: E5410640 **Rive de référence:** Droite

11 Novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **6.54 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le repère est localisé sur une marche d'escalier.

GÉNÉRAL

Code : 00_Course_PHE_2024_N°124
Date de mise à jour : 08/11/2024
Auteur : SYMCEA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui
État du repère : Moyen
Repère calculé : Oui

Le repère est localisé au pied d'escalier d'une maison de santé.

LE NIVELLEMENT A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LE SYMCÉA, QUI N'EST PAS UN EXPERT GÉOMÈTRE. PAR CONSÉQUENT, LA VALEUR INDIQUÉE EST À TITRE INDICATIF. - 27/02/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : D'après le témoignage oral du maire, l'inondation aurait débuté en novembre 2023, provoquée par le débordement de la Course. Ce n'est que plus tard que la Canche aurait également débordé.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : La référence de nivèlement est à ras de la première marche d'escalier.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 6.540 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.54 m