Commune : **CIRY-LE-NOBLE** | Rivière : **La Bourbince**

# Entre la voie SNCF et la Bourbince #7

**Commentaires :** Haie bocagère peu près face au 8 rue dy Devant. Site localisé approximativement à partir de la photo prise par drone pendant l'événement.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre
**Code :** 24LACIBO1_S_21 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
**Auteur :** SPC LACI




## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.31220700 / Y: 46.61553600
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 800414.98 / Y: 6613665.43
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.312207 / Y: 46.615536
**Code Hydro:** K13-0300 **Rive de référence:** Droite

## 15 novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **268.4 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Prise de vue le 15/11/2023 à 12h38. Limite de l'inondation au bord du bas de la haie de quatre peupliers.

## GÉNÉRAL

**Code :** 24LACIBO1_R_21_1 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
**Auteur :** SPC LACI

Prise de vue le 15/11/2023 à 12h38

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : PRISES DE VUES AÉRIENNES PAR DRONE SUR LA BOURBINCE, LE 15/11/2023 - 15/11/2023

**Type de repérage :** Observations en cours d'événement
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre

## NIVELLEMENT D'ORIGINE DEPUIS UN MNT - 05/09/2024

**Méthode :** Estimation à partir d'un MNT
**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 268.400 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 268.4