Commune : **DIGOIN** | Rivière : **La Bourbince**

Les Varennes

Commentaires : Parcelle longeant le Verdelin entre une grande haie bocagère et la Bourbince. Site localisé approximativement à partir de la photo prise par drone pendant l'événement.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 24LACIBO1_S_56 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.07404000 / Y: 46.47524100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 782402.72 / Y: 6597810.81
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.07404 / Y: 46.475241
Code Hydro: K13-0300 **Rive de référence:** Droite

15 novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **234.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Prise de vue le 15/11/2023 à 17h55. Limite de l'inondation peu nette mais sur faible pente, à environ 5-10 m de la clotûre perpendiculaire à la Bourbince.

GÉNÉRAL

Code : 24LACIBO1_R_56_1 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
Auteur : SPC LACI

Prise de vue le 15/11/2023 à 17h55

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PRISES DE VUES AÉRIENNES PAR DRONE SUR LA BOURBINCE, LE 15/11/2023 - 15/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE DEPUIS UN MNT - 05/09/2024

Méthode : Estimation à partir d'un MNT
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 234.800 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 234.8