Commune : **DIGOIN** | Rivière : **La Bourbince**

Chemin du Paquier de la Bourbince

Commentaires : Parcelle agricole en bordure de la Bourbince et longeant le côté aval du chemin du Paquier de la Bourbince. Site localisé approximativement à partir de la photo prise par drone pendant l'événement.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 24LACIBO1_S_60 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.00474400 / Y: 46.49898400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 777052.92 / Y: 6600377.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.004744 / Y: 46.498984
Code Hydro: K13-0300 **Rive de référence:** Gauche

15 novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **228.15 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Prise de vue le 15/11/2023 à 18h30. Limite de l'inondation à un peu plus de 50 m de la ripisylve.

GÉNÉRAL

Code : 24LACIBO1_R_60_1 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
Auteur : SPC LACI

Prise de vue le 15/11/2023 à 18h30

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PRISES DE VUES AÉRIENNES PAR DRONE SUR LA BOURBINCE, LE 15/11/2023 - 15/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE DEPUIS UN MNT - 05/09/2024

Méthode : Estimation à partir d'un MNT
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 228.150 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 228.15