Commune : **PALINGES** | Rivière : **La Bourbince**

Entre les Joux et la Bourbince

Commentaires : Champ entre la voie SNCF et la Bourbince, face au lieu-dit des Joux. Site localisé approximativement à partir de la photo prise par drone pendant l'événement.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 24LACIBO1_S_43 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19433900 / Y: 46.52684100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 791544.98 / Y: 6603673.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.194339 / Y: 46.526841
Code Hydro: K13-0300 **Rive de référence:** Droite

15 novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **252 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Prise de vue le 15/11/2023 à 16h14. Limite de l'inondation face à la peupleraie bordant la voie SNCF.

GÉNÉRAL

Code : 24LACIBO1_R_43_1 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
Auteur : SPC LACI

Prise de vue le 15/11/2023 à 16h14

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PRISES DE VUES AÉRIENNES PAR DRONE SUR LA BOURBINCE, LE 15/11/2023 - 15/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE DEPUIS UN MNT - 05/09/2024

Méthode : Estimation à partir d'un MNT
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 252.000 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 252 m