Commune : **PARAY-LE-MONIAL** | Rivière : **La Bourbince**

Les Combes

Commentaires : Champ entre le canal et la Bourbince, et face à l'hippodrome situé sur la rive opposée. Site localisé approximativement à partir de la photo prise par drone pendant l'événement.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 24LACIBO1_S_55 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.09381800 / Y: 46.46329500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 783938.41 / Y: 6596505.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.093818 / Y: 46.463295
Code Hydro: K13-0300 **Rive de référence:** Gauche

15 novembre 2023

Altitude calculée de l'eau : **237.1 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Prise de vue le 15/11/2023 à 17h49. Limite de l'inondation face aux hangars verts de l'hippodrome et à environ 40 m de la haie.

GÉNÉRAL

Code : 24LACIBO1_R_55_1 **Date de mise à jour :** 18/11/2024
Auteur : SPC LACI



Prise de vue le 15/11/2023 à 17h49

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PRISES DE VUES AÉRIENNES PAR DRONE SUR LA BOURBINCE, LE 15/11/2023 - 15/11/2023

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE DEPUIS UN MNT - 05/09/2024

Méthode : Estimation à partir d'un MNT
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 237.100 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 237.1 m